

三门峡市生态环境综合行政执法支队文件

三环执法〔2025〕1号

三门峡市生态环境综合行政执法支队 关于报送 2025 年一季度“双随机”现场检查 存在问题整改落实情况的通知

各生态环境分局、支队各队（室）：

为贯彻落实《河南省环境保护厅关于认真贯彻落实环保部在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度实施方案的通知》（豫环文〔2015〕215号），三门峡市生态环境综合行政执法支队开展了 2025 年一季度“双随机”抽查，为进一步督促做好“双随机”检查中发现问题的整改落实工作，现就有关问题通知如下：

一、各生态环境分局于 2025 年 4 月 3 日前将市生态环境综合行政执法支队在“双随机”现场检查时发现问题整改落实情况报市支队（问题详见附件）。

二、支队相关队（室）按照环境监察网格化监管的分工，对各生态环境分局报送的情况进行核实。

附件：2025年一季度污染源日常监管“双随机”问题汇总

联系人：戴振海

联系电话：0398-2805607

电子邮箱：smxhjzc2019@126.com



附件

2025年一季度污染源日常监管“双随机”问题汇总

序号	企业名称	地区	检查时间	问题
1	灵宝市枣香建材有限公司	灵宝市	2025-01-14 12:38:48.0	1、排污许可证和环评批复中原料库、成品库均采取密闭措施，实际只密闭三面，有一面属于敞开式； 2、原料堆放场堆放有原料，未采取临时覆盖措施，且原料堆放高度高于围墙（抑尘网），原料库门口的运输道路两侧堆放原料，未进库或者临时覆盖措施； 3、运输道路清理不及时，地面积尘较厚； 4、进料场地内存放不下，将大量原料存于企业对面老鸦岔矿业（废旧企业）场地，未进库，大量露天堆放。未建设危废库，产生的废液压油临时存于车间； 5、一般固废（废泥）排污许可证中登记为拉至三门峡召威黄金有限公司，实际拉至故县镇安底村荒沟。
2	三门峡玉圣硅业有限公司	卢氏县	2025-01-10 12:30:59.0	破碎车间传送皮带未2次密闭
3	渑池县三合砧业有限公司	渑池县	2025-01-09 17:20:11.0	1、该公司门禁系统出现故障，任何车辆都可自由进出； 2、该公司厂区地面积尘大，未及时清理。
4	渑池县黄花畅通水泥制品厂	渑池县	2025-01-09 11:30:24.0	1、该公司排气筒废气监测口未及时密闭； 2、危废台账记录不规范。
5	渑池县顺磊矿产品有限公司	渑池县	2025-01-09 11:01:16.0	1、该公司地面积尘较大； 2、料库内有两个移动筛。
6	河南钛镁科技有限公司	城乡一体化示范区	2025-01-09 10:33:26.0	废机油桶没有专门的危废贮存场所，存在安全隐患。
7	三门峡崮山黄金矿业有限公司	陕州区	2025-01-08 11:29:55.0	(1) 由于天气寒冷原因，原料库整体喷淋上冻无法启动。 (2) 原料库南侧有破损 (3) 破碎工段皮带廊道未密闭 (4) 一台装载机未悬挂环保号牌 (5) 门禁档杆长度不够，存在豁口

8	三门峡碧源环保科技有限公司(原三门峡市晓清水务工程有限公司)	陕州区	2025-01-07 16:01:07.0	固定污染源废水自动监控基站巡检维护记录表, 企业负责人未及时签字。
9	三门峡鑫利达精细化工有限公司	陕州区	2025-01-07 14:47:19.0	精馏废气收集管道布局不合理, 精馏废气经过三级碱洗后, 有未经活性炭吸附排放的可能性。
10	义马瑞丰新材料有限公司	义马市	2025-02-26 16:45:31.0	该企业产品破碎车间南侧墙体破损, 密闭不严。
11	义马市广全新材料有限公司	义马市	2025-02-26 12:27:11.0	1、厂房东侧排放口采样口设施不规范(高度不够); 2、车间内有一台非道路移动机械未上牌; 3、工业企业重污染天气应急减排措施公示牌未填写相关内容。
12	渑池县易亮家具有限公司	渑池县	2025-02-25 16:40:54.0	喷漆车间和打磨车间和对应的污染防治设施未建立运行台账。
13	灵宝市华烨商贸有限责任公司	灵宝市	2025-02-25 14:23:50.0	一辆非道路机械未悬挂环保标识牌, 场区路面积尘较多。
14	渑池先弘安包装制品有限公司	渑池县	2025-02-25 12:13:46.0	1、活性炭吸附环节设计3层吸附层, 实际安装了1层、厚度约5厘米、填充量不充足, 另外两层使用吸附棉, 处理效率低、涉嫌设施运行不规范; 2、有新购买的活性炭放置在危废间内, 涉嫌管理不规范。
15	渑池县众泰废弃资源再生有限公司	渑池县	2025-02-25 11:48:49.0	现场检查时, 厂区地面有煤泥。
16	三门峡瑞田机械有限公司	渑池县	2025-02-25 11:09:59.0	1.危废暂存间标识标牌未及时更新; 2.现场未能提供危废处置合同。
17	陕西秦能资源科技开发有限公司灵宝分公司	灵宝市	2025-02-25 10:58:30.0	一辆非道路工程机械未悬挂环保标识牌。
18	三门峡缘份多果汁有限公司	城乡一体化示范区	2025-02-20 10:32:02.0	1、现场检查时该公司处于临时停产状态, 配套的废水自动监控设施正在运行, 自动监控设备配置的标液已过期未及时更换; 2、排污许可证中未显示危废(化验室及自动在线监控废液)信息。
19	三门峡市金属回收有限责任公司	湖滨区	2025-02-19 15:41:04.0	1.现场检查时该公司停产, 危险废物收集服务合同过期, 已要求企业尽快签订合同; 2.未建立污染防治设施运行管理台账;

20	开曼(陕县)能源综合利用有限公司	陕州区	2025-03-17 11:38:49.0	厂区道路过车时有积尘。
21	灵宝市果通农产品有限责任公司	灵宝市	2025-03-14 10:25:38.0	生产车间废旧的油墨未及时存入危废间。
22	三门峡市陕州区鹏翔矿产品购销站	陕州区	2025-03-13 15:46:37.0	厂区路面积尘较厚。
23	三门峡天骏新能源有限公司	陕州区	2025-03-13 12:13:00.0	升压站内配套的危废暂存间标识标牌未及时更新。
24	三门峡毕昇制版科技股份有限公司	城乡一体化示范区	2025-03-13 12:00:28.0	排污许可证属于简化管理, 登记出现错误, 有两台抛光机未在排污许可证主要设备中显示(该设备产生粉尘)。
25	国电河南电力有限公司三门峡新能源分公司	陕州区	2025-03-13 11:06:53.0	危险废物暂存间标识未及时更新。
26	灵宝市阳平建庄加油站	灵宝市	2025-03-13 10:21:44.0	1.该加油站 5 号汽油枪皮管破裂, 不能有效收集; 2.汽油卸油口视频拍摄角度不能有效拍摄卸油全过程, 需要调整视频监控角度。
27	河南金渠黄金股份有限公司超硬材料分公司	湖滨区	2025-03-11 10:46:14.0	危废间台账管理不健全