

三门峡市生态环境综合行政执法支队文件

三环执法〔2025〕2号

三门峡市生态环境综合行政执法支队 关于报送 2025 年二季度“双随机”现场检查 查存在问题整改落实情况的通知

各生态环境分局、支队各队（室）：

为贯彻落实《河南省环境保护厅关于认真贯彻落实环保部在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度实施方案的通知》（豫环文〔2015〕215号），三门峡市生态环境综合行政执法支队开展了 2025 年二季度“双随机”抽查，为进一步督促做好“双随机”检查中发现问题的整改落实工作，现就有关问题通知如下：

一、各生态环境分局于 2025 年 7 月 11 日前将市生态环境综合行政执法支队在“双随机”现场检查时发现问题整改落实情况报市支队（问题详见附件）。

二、支队相关队（室）按照环境监察网格化监管的分工，对各生态环境分局报送的情况进行核实。

附件：2025 年二季度污染源日常监管“双随机”问题汇总

联系人：戴振海

联系电话：0398-2805607

电子邮箱：smxhjhc2019@126.com



附件

2025 年二季度污染源日常监管“双随机”问题汇总

序号	企业名称	地区	检查时间	问题
1	卢氏柳关栾卢铅锌矿有限公司	卢氏县	2025/4/21 17:43	1.该企业正在基建期，临时排渣场距离河道较近，挡渣墙建设不完善，建议加高挡渣墙； 2.检查时无法提供环评报告，无法判断临时排渣场是否符合环评批复，建议卢氏局进一步核实。
2	卢氏县城关镇大地汽车修理厂	卢氏县	2025/4/21 11:51	调漆间未密闭，废油漆桶未存入危废暂存间。
3	卢氏县北方矿业有限公司铁选厂	卢氏县	2025/4/22 11:39	1.污染防治设施、生产运行管理台账不规范； 2.发现一台非道路移动机械未悬挂环保标识； 3.在公司北侧车间内建有一条破碎、筛分、干选生产线，没有配套任何环保设施、未在环评报告中体现； 4.硫分车间顶棚破损，现场负责人说是雪天压损、正在修复。
4	卢氏县妇幼保健院	卢氏县	2025/4/21 16:22	1.污水处理站臭气处理设施未运行； 2.污水处理站运行管理台账不规范，没有建立臭气运行台账； 3.医废暂存间内未悬挂医废标识。
5	卢氏华祥机动车检测有限公司	卢氏县	2025/6/10 12:11	1.2025 年 3 月 14 日豫 MME753 和 4 月 16 日豫 MKD915 两辆车车检外观照片不规范，没有上传仪表盘照片。 2.2025 年 3 月 28 日豫 MFF636 和 3 月 26 日豫 MQE671 两辆车车检报告单催化器转化型号为空。
6	灵宝市兆亿达建材有限公司	灵宝市	2025/4/22 11:40	一台租用的柴油叉车未悬挂环保标示牌。
7	三门峡汇通加油站	陕州区	2025/4/15 10:02	环境管理台账记录不规范
8	三门峡正大机动车检测有限公司	陕州区	2025/6/24 16:46	豫 MC0561、豫 MG1019 车辆在检验过程中油温未达到国家规定的 80 度要求。
9	三门峡铁路运通采石供应有限公司	陕州区	2025/6/24 9:49	危废间管理不规范，没有危废管理台账。
10	三门峡兄弟矿业有限公司	陕州区	2025/6/24 10:30	现场检查时，破碎车间外侧场地有一堆物料未密闭

11	义马市家园环境科技有限公司	义马市	2025/5/6 8:06	4月19日至4月21日 COD 自动在线监测设备故障期间，未将手工监测数据上传至重点排污单位自动监控与基础数据系统。
12	义马市朝阳东升养殖厂	义马市	2025/4/22 14:32	1.该公司鸡粪堆放场一侧大门未关闭，堆放场周边气味较大苍蝇多，有少量鸡粪溢流现象，现场未能提供除臭除蝇记录； 2.该公司排污许可登记已过效期。
13	河南易梳发饰制造有限公司	义马市	2025/6/17 16:17	该单位危废间标示牌缺失，危废间内混放杂物，危废间地面未采取防渗措施。
14	三门峡龙王庄煤业有限责任公司	渑池县	2025/4/22 16:43	场检查时储煤场有 5 辆装载机，其中 3 辆已挂牌，2 辆未挂牌
15	渑池县远航洁净型煤生产仓储有限公司	渑池县	2025/4/22 17:56	现场检查时该公司生产车间及厂区地面有积尘
16	三门峡市博发混凝土有限公司	城乡一体化示范区	2025/4/15 12:05	现场检查时，该公司处于停产状态，厂区物料覆盖不到位。
17	三门峡金渠珠宝首饰有限公司	城乡一体化示范区	2025/4/15 10:57	该公司危废间管理台账不规范，没有建立危废台账。
18	三门峡天蓝环保科技有限公司	湖滨区	2025/4/29 16:02	该公司高温灭菌废气处理设施的排气筒与风机断裂