

附件

三门峡市湖滨区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201910-096	2019-09-11	三门峡市	湖滨区	前进街道	三门峡传 统广告有 限公司	三门峡湖 滨区大岭 路北段原 大北农饲 料公司9号 仓库	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产，有四台彩色印刷设备，一用三备，但废气排口未安装处理设施，产生的VOCs废气直排。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-10-30
HN-201910-097	2019-09-11	三门峡市	湖滨区	前进街道	三门峡市 湖滨区远 博印刷厂	三门峡市 湖滨区大 岭北路	排污口不规 范	现场检查时，该企业正在生产，有两台印刷机，装有光氧化VOCs处理设施，废气监测口垂直坠落高度超过2米，未设置梯架，监测平台设置不规范，且无环评手续。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019-10-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201910-098	2019-09-11	三门峡市	湖滨区	前进街道	三门峡市长城印刷厂	三门峡市湖滨区北环西路	排污口不规范	现场检查时，该企业正常生产，有四台印刷机器（两备两用），存在问题：1. 废气排口未设置采样监测孔，监测平台设置不规范；2. 无环评手续。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019-10-30
HN-201910-099	2019-09-11	三门峡市	湖滨区	前进街道	三门峡市长城印刷厂	三门峡市湖滨区北环西路	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产，有四台印刷机器（两备两用），产生的VOCs经光触媒催化净化设施处理后排放，存在问题：1. 废气排口未设置采样监测孔，监测平台设置不规范；2. 无环评手续。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019-10-30

附件

三门峡灵宝市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201910-100	2019-09-11	三门峡市	灵宝市	焦村镇	灵宝市春晓彩钢有限公司	三门峡市灵宝市	未落实 VOCs 整治要求	该单位主要经营彩钢瓦销售生产 EPS 泡沫板,企业已有环保审批,已安装活性炭净化装置,但涂胶工艺未密闭导致 VOCs 气体无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019-10-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201910-101	2019-09-11	三门峡市	灵宝市	焦村镇	灵宝市正达彩钢有限公司	三门峡市灵宝市	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,发现该公司已安装光氧净化装置集气罩,但涂胶工艺未密闭导致 VOCs 气体无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019-10-30
HN-201910-102	2019-09-20	三门峡市	灵宝市	灵宝市工业园区	灵宝市灵帅耐磨材料有限责任公司	灵宝市城关镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产,发现企业生产炉渣露天存放,未进行完全覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-10-30

附件

三门峡市卢氏县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201910-103	2019-09-22	三门峡 市	卢氏县	东明镇	乐氏同仁 三门峡制 药有限公司	三门峡市 卢氏县东 城工业区	未安装治污 设施	现场检查,该企业正在生产,存在问题: 1. 未提供废气检测报告; 2. 包装车间加 热塑封机未安装废气收集处理装置; 3. 醇提取车间未安装挥发性有机物处理 设施。	按要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	2019-10-30

附件

三门峡市渑池县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201910-104	2019-09-13	三门峡市	渑池县	南村	渑垣黄河大桥施工工地	三门峡市渑池县垣渑高速桥头	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1. 工地路面未硬化；2. 南、北侧均有部分渣土堆未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-10-30
HN-201910-105	2019-09-14	三门峡市	渑池县	仰韶镇	渑池县金磊耐材科技有限公司	三门峡市渑池县S247	其他涉气环境问题	现场检查时，该单位正在营业，存在问题：厂区内区域仍有刺激性气味，钒土生产竖窑炉有黄色可见废气排放，治污设施运行效果不佳，厂区物料部分未苫盖。	进一步调查核实，依法整改。	2019-10-30

附件

三门峡义马市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201910-106	2019-09-17	三门峡 市	义马市	朝阳路办 事处	金马重机 义马金新 煤机修造 有限公司	三门峡市 义马市	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，发现机 修车间正在焊接作业，并配有移动焊烟 净化器，但焊烟四溢，肉眼能看见未 经净化处理的早烟直接外排至环境。	进一步调查核实，依法整 改。	2019-10-30